

- Techniques et technologies - dessin industriel q1

Leduc Stephan

Objectifs

Réaliser le plan d'une pièce en respectant le principe des 3 vues, des coupes.

Contenu

- Principe des trois vues.
- Le vocabulaire technique.
- Présentation des dessins.
- Les coupes.
- La cotation.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Méthode directive (pour la théorie)
- Nombreux exemples (au tableau ou par plans).
- Exercices dirigés (au crayon).

Mode d'évaluation pratiqué

Evaluation fin du quadrimestre:

Examen épreuve écrite 50%

Evolution de l'étudiant durant le quadrimestre 50%

TOTAL 100%

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours